



המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ  
e-mail: dapa@dapa.co.il

ד.פ.א המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

ד.ג. משגב  
קורנית 20181  
טלפון: 04-9999148, פקס: 04-9998544  
עוסק מורשה: 513314310  
מספר תיק במע"מ: 513314310  
מס. תיק ניכויים: 905281366

תסקיר בדיקת: דוד קיטור (חוסך/משחן)

בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ  
סוג הבדיקה: בדיקה תקופתית  
מועד הבדיקה הבאה עד:  
**31/12/19**  
פקס: 04-6304555  
מס. לקוח: N 50029

עכ"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 28808

מס' תסקיר: 31877 / 328

תאריך בדיקה קודמת: 05/01/18

תאריך הבדיקה:

31/12/18

טלפון: 04-6304576

זיהוי המוסם:

בית חולים הלל יפה

חדרה 38101

כתובת ת.ד. 169

ימני (1)

מקום הבדיקה הנוכחית:

50029/420.on

בדיקת נצילות בעירה בדוד הסקה

|                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שנת יצור: 1977<br>סוג מבער:<br>הספק קק"ל/שעה: 0<br>לחץ תכן אט.: 6.00<br>קוטר שסתום הביטחון:<br>קוטר שסתום הביטחון: | דגם:<br>מס. פנימי:<br>הספק טון/שעה: 0.00<br>לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00<br>סוג השסתום:<br>סוג השסתום: | יצרן הבונה בע"מ<br>מס. יצרן: 420<br>שנת הסקה במ"ר: 0<br>צורת הפעלה:<br>שסתום בטיחות מס: 1<br>שסתום בטיחות מס: 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                |                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| טמפ גזי שריפה ביציאה: 111<br>צריכת אנר ט. דלק/שנה: 0<br>הפסד אנר טון דלק/שנה: 0<br>ש"ע לשנה: 0 | טמפ הסביבה צלזיוס: 17<br>סיפרת פחם: 1<br>% הפסד אנרגיה: 0<br>% נצילות בתסקיר קודם: 0.0 | סוג דלק: סולר<br>אחוז CO2 פחמן: 11.7<br>% הנצילות הרגילה: 83<br>% נצילות: 95.4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

טמפ המים 70 מעלות צלזיוס  
הספק המחמם 1,750,000 קק"ל לשעה

ליקויים ודרישות

|              |
|--------------|
| אין ליקויים. |
|--------------|

הצהרה: אני החתום פה שהוסמכתי על ידי מסקן בעבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת היצר ה"י

|                                   |                                    |                                   |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| מס' בודק: 328<br>כתובת: ד.ג. משגב | שם בודק: צחי פרנקל<br>ישוב: קורנית | טלפון: 04-9999148<br>מיקוד: 20181 | פקס: 04-9998544<br>דוא"ל: dapa@dapa.co.il |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

חתימת הבודק המוסמך:

מטרת פרויקט: לבודק דפי מטרות חדר בע"מ דאני דאני@dani.co.il



המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ  
e-mail: dapa@dapa.co.il

ד.פ.א המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

ד.ג. משגב

קורנית 20181

טלפון: 04-9999148, פקס: 04-9998544

עוסק מורשה: 513314310

חשבונית מס' 513314310

ח.ס. תיק ניכויים: 905281366

**תסקיר בדיקת: דוד קיטור (חוסך/משחן)**

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ל - 1970 תקמת הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 28809

**מס' תסקיר: 31878 / 328**

תאריך הבדיקה:

**31/12/18**

זיהוי החופס:

בית חולים הלל יפה

כתובת: ת.ד. 169

מקום הבדיקה הנוכחית:

חדרה 38101

אמצעי (2)

ח.ס. לקוח: N 50029

50029/419.ch

**בדיקת נצילות בעירה בדוד הסקה**

|                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שנת יצור: 1977<br>סוג מבער:<br>הספק קק"ל/שעה: 0<br>לחץ תכן אט: 6.00<br>קוטר שסתום הביטחון:<br>קוטר שסתום הביטחון: | דגם:<br>ח.ס. פנימי:<br>הספק טון/שעה: 0.00<br>לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00<br>סוג השסתום:<br>סוג השסתום: | יצרן הבונה בע"מ<br>מס. יצרן: 419<br>שטח הסקה במ"ר: 0<br>צורת הפעלה:<br>שסתום בטיחות מס: 1<br>שסתום בטיחות מס: 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                |                                                                                         |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| טמפ נזי שריפה ביציאה: 112<br>צריכת אנר ט. דלק/שנה: 0<br>הפסד אנר טון דלק/שנה: 0<br>ש"ע לשנה: 0 | טמפ הסביבה צלזיוס: 18<br>סיפרת פיה: 1<br>% הפסדי אנרגיה: 0<br>% נצילות בתסקיר קודם: 0.0 | סוג דלק: סולר<br>אחוז CO2 פחמן: 11.8<br>% הנצילות הרצויה: 83<br>% נצילות: 95.4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

טמפ' המים 70 מעלות צלזיוס  
הספק המחמם 1,750,000 קק"ל לשעה

**ליקויים ודרישות**

|              |
|--------------|
| אין ליקויים. |
|--------------|

הצהרה אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי תפקת עבודה ראשי לצורך בדיקת לסי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ל - 1970 מאשר בדיקת הניזוי הנ"ל

|                  |                    |                   |                        |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| מס' בודק: 328    | שם בודק: אחי פרנקל | טלפון: 04-9999148 | פקס: 04-9998544        |
| כתובת: ד.ג. משגב | שוב: קורנית        | מיקוד: 20181      | דוא"ל: dapa@dapa.co.il |

חתימת הבודק המוסמך:

משרת פרילנסר לבדיקת בטיחות בע"מ ד.פ.א. דוא"ל: dapa@dapa.co.il



ד.פ.א המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

ד.ג. משגב

קורנית 20181

טלפון: 04-9999148, פקס: 04-9998544

עסק מורשה: 513314310

מספר תיק במע"מ: 513314310

ח.נ. תיק ניכויים: 905281356

המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

e-mail: dapa@dapa.co.il

### תסקיר בדיקת: דוד קיטור (חוסך/משחן)

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 26810

מס' תסקיר: 31879 / 328

תאריך הבדיקה:

תאריך בדיקה קודמת: 05/01/18

31/12/18

זיהוי התופס:

טלפון: 04-6304576

בית חולים הלל יפה

מס. לקוח: N 50029

חדרה: 38101

כתובת: ת.ד. 169

שמאלי (3)

מקום הבדיקה הנוכחית:

בדיקת נצילות בעירה בדוד הסקה 50029/421.ח.נ.

|                     |                            |                    |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| שנת יצור: 1977      | דגם:                       | יצרן: הבונה בע"מ   |
| סוג מבער:           | מס. פנימי:                 | מס. יצרן: 421      |
| הספק קק"ל/שעה: 0    | הספק טון/שעה: 0.00         | שטח הסקה במ"ר: 0   |
| לחץ תכן אט: 6.00    | לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00 | צורת הפעלה:        |
| קוטר שסתום הביטחון: | סוג השסתום:                | שסתום בטיחות מס: 1 |
| קוטר שסתום הביטחון: | סוג השסתום:                | שסתום בטיחות מס: 2 |

|                           |                           |                      |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| טמפ גזי שריפה ביציאה: 108 | טמפ. הסביבה עליוס: 18     | סוג דלק: סולר        |
| צריכת אנר ט. דלק/שנה: 0   | סיפרת פח: 2               | אחוז CO2 פחמן: 11.6  |
| הפסד אנר טון דלק/שנה: 0   | % הפסדי אנרגיה: 0         | % הנצילות הרצויה: 83 |
| ש"ע לשנה: 0               | % נצילות בתסקיר קודם: 0.0 | % נצילות: 95.6       |

טמפ' הרים 70 מעלות עליוס  
הספק המחמם 1,750,000 קק"ל לשעה

#### ליקויים ודרישות

|              |
|--------------|
| אין ליקויים. |
|--------------|

הצהרה אני החתום מטה שהתבנתני על ידי מנתק עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל - 1970. מאשר בדיקה חיצונית הר"ל

|                  |                    |                   |                        |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| מס' בודק: 328    | שם בודק: צחי פרנקל | טלפון: 04-9999148 | פקס: 04-9998544        |
| כתובת: ד.ג. משגב | ישוב: קורנית       | מיקוד: 20181      | דוא"ל: dapa@dapa.co.il |

חתימת הבודק המוסמך:

מערכת מידעיתית למדוק: דמי משרות חידע בע"מ דני@dash.co.il